

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический центр «Технологии труда»		
Регистрационный номер - 100 от 27.08.2010		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭМ46	26.09.2013	17.08.2015

**ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) вибрации**

№ 13- ВО-015-15-24
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.07.2015

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОАО «АЛМАЗЗОЛОТОАВТОМАТИКА»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87«Б»

2.3. Наименование структурного подразделения: Гараж

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 13

3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля

3.3. Код по ОК 016-94: 11442

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель акустический многофункциональный «Экофизика», акселерометр трехкомпонентный AP2082M зав. № 1553	ЭФ100149	0403737	19.08.2015

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Экофизика. Руководство по эксплуатации. АВНР.411171-007 РЭ. (г. Москва 2010 г.);

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г.

6. Вид вибрации: Общая вибрация

7. Сведения об источнике вибрации: Автомобиль

8. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» :

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Кабина автомобиля УАЗ Патриот				50
<i>Корректированный уровень (ось X)</i>	<i>114</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Y)</i>	<i>113</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Z)</i>	<i>113</i>	<i>115</i>		
Эквивалентный корректированный уровень:				100
ОСЬ X	111	112	2	
ОСЬ Y	110	112	2	
ОСЬ Z	110	115	2	

9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

--- Эксперт по анализу факторов условий труда Е.Молодан Елена Юрьевна Молодан
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

