

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический центр «Технологии труда»		
Регистрационный номер - 100 от 27.08.2010		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭМ46	26.09.2013	17.08.2015

## ПРОТОКОЛ измерений (оценки) вибрации

№ 37-ВО-015-15-24  
(идентификационный номер протокола)

**1. Дата проведения измерений (оценки):** 20.07.2015

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: ОАО «АЛМАЗЗОЛОТОАВТОМАТИКА»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87«Б»

2.3. Наименование структурного подразделения: Комплексная бригада ИЛК

**3. Сведения о рабочем месте:**

3.1. Номер рабочего места: 37

3.2. Наименование рабочего места: Водитель автомобиля

3.3. Код по ОК 016-94: 11442

**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель акустический многофункциональный «Экофизика», акселерометр трехкомпонентный AP2082M зав. № 1553	ЭФ100149	0403737	19.08.2015

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- Экофизика. Руководство по эксплуатации. АВНР.411171-007 РЭ. (г. Москва 2010 г.);

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г.

**6. Вид вибрации:** Общая вибрация

**7. Сведения об источнике вибрации:** Автомобиль

**8. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» :**

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
<b>Кабина автомобиля УАЗ 390942</b>				<b>75</b>
<i>Корректированный уровень (ось X)</i>	<i>112</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Y)</i>	<i>113</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Z)</i>	<i>113</i>	<i>115</i>		
<b>Эквивалентный корректированный уровень:</b>				<b>100</b>
ОСЬ X	111	112	2	
ОСЬ Y	112	112	2	
ОСЬ Z	112	115	2	

**9. Заключение:**

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда - 2

**10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

---

Эксперт по анализу факторов  
условий труда

*Е.Молодан*

Елена Юрьевна Молодан

(№ в реестре  
экспертов)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

